

Odp.nr 3

Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku
32-800 BRZESKO
ul. Kościuszki 68, tel. 014 66 21 100
NIP 869-16-63-456 REGON 000304355

Oferenci wszyscy

biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Zapytanie ofertowe na : usługę- Czyszczenia i dezynfekcji central i kanałów klimatyzacyjno-wentylacyjnych, wymiana filtrów HEPA oraz czyszczenie i dezynfekcja kanałów nawiewu i wywiewu wentylacji mechanicznej w obiektach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brzesku.

1.W treści zapytania w załączniku nr 1 w pkt.1 ppkt. 1 napisano: "Zamawiający posiada 5 central klimatyzacyjno-wentylacyjnych..." natomiast w pkt. 1 ppkt. 4 czytamy: "Sprawdzenie szczelności 3 central klimatyzacyjno wentylacyjnych.". Proszę o doprecyzowanie o jaką liczbę central chodzi.

Odp. Zamawiający posiada 3 centrale klimatyzacyjno wentylacyjne, przepraszamy za zaistniałą pomyłkę.

2.Czy dobrze zauważyliśmy, że w bieżącym postępowaniu Blok Operacyjny nie podlega czyszczeniu?

Odp. Na Bloku Operacyjnym wykonywana jest modernizacja , nie podlega czyszczeniu.

3.W treści zapytania w załączniku nr 1 pkt. 1 ppkt. 6 podają Państwo:

"Wykonawca usługi zobowiązany będzie na swój koszt do utylizacji zużytych 40 filtrów Hepa i wystawienia dokumentu potwierdzającego utylizację". Dlaczego Wykonawca ma zutylizować 40 szt. filtrów Hepa skoro dostarcza i wymienia tylko 9 szt. filtrów? Czy nie powinno być: "Wykonawca usługi zobowiązany będzie na swój koszt do utylizacji zużytych 9 filtrów Hepa i wystawienia dokumentu potwierdzającego utylizacji"

Odp. Zamawiający posiada 40 filtrów do utylizacji , w ofercie należy uwzględnić wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi w tym koszty utylizacji 40 filtrów.

4.Czy wymagają Państwo walidacji filtrów HEPA?

Odp. Zamawiający nie wymaga walidacji filtrów HEPA

5.W ilu stropach laminarnych będących przedmiotem zapytania znajdują się filtry Hepa? W celu wyczyszczenia wentylacji konieczne jest zdemontowanie obecnych filtrów Hepa, które mogą ulec uszkodzeniu i uniemożliwić realizację ew. wymogu walidacji.

Odp. Filtry znajdują się na stropach nad Oddziałem Intensywnej Terapii., a nie w stropach.

6. Badania mikrobiologiczne w którym punkcie ma być pobrany wymaz ?

Odp. Wymaz ma być pobrany z kanałów, wentylacyjnych i nawiewnych w każdym z systemów .

KIEROWNIK
Zdział Zamówień Publicznych
SP ZOZ w Brzesku

Krystyna Nowak